

INSTRUCTIONS FOR USE PRODUCT SPECIFIC INFORMATION ONLY ON THIS PAGE

TEGERA® 310A

Textile glove, cut resistance level A, 13 gg, cotton, double knitted, nylon, seamless, Cat. 1. White, withstands contact heat up to 100°C, for allround work

EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 114XA

EN 407:2020 No Flame Protection X1XXXX



EN ISO 21420:2020 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS
FITTING AND SIZING: All items comply with EN ISO 21420:2020 for comfort, fit and dexterity, if not explained on the front page.
INSPECTION BEFORE USE: Ideally stored in dry and dark condition in the original package, between +10°C - +30°C.
CARE AND MAINTENANCE: Gloves/shields that can be mechanically washed will carry laundry symbols. It is the customer or launderer who is responsible for the performance of the gloves after laundering when the gloves have already been used. Ejendals cannot be held liable for this.

Contact heat rating valid for palm area only

OUTER MATERIAL SPECIFICATION Nylon, cotton
SIZE RANGE (EU) 6,7,8,9,10,11
EU-TYPE EXAMINATION (MODULE B) ISSUED BY NOTIFIED BODY: 2777 Satra Technology Europe Ltd Brctown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland
UKCA-TYPE EXAMINATION
0321 Satra Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom



INSTRUCTIONS FOR USE - CATEGORY II EN

Carefully read these instructions before using this product.

EXPLANATION OF PICTOGRAMS 0 = Below the minimum performance level for the given individual hazard. X= Not submitted to the test or test method suitable for the glove design or material.
Warning! This product is designed to provide protection specified in PPE Regulation (EU) 2016/425 and PPE Regulation 2016/425 as amended and brought into UK law with the detailed levels of performance presented below. However, always remember that no item of PPE can provide full protection and caution must always be taken when using it.

EN 407:2020 PROTECTIVE GLOVES AGAINST THERMAL RISKS (HOT AND/OR FIRE)

A: Limited flame spread	Min. 0; Max. 4	WARNING! EN 407:2020 if the glove consists of separate parts which are not permanently interconnected, the performance levels and the protection they offer only apply to the complete assembly. If the glove has a performance level <1, or a knit lined flapped-in EN 407:2020 the gloves should always come in contact with a flame. Glove tested according to the G.6 "small splash of molten melt" is not suitable for welding activities. In the event of a molten melt splash the glove may not eliminate all risks of burn and the user shall have the working place immediately stop and take off the glove. No flame protection.
B: Contact heat	Min. 0; Max. 4	PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS: Protection levels 0=Not tested against mechanical risks. 1=100% protection against mechanical risks. 2=80% protection against mechanical risks. 3=60% protection against mechanical risks. 4=40% protection against mechanical risks. 5=20% protection against mechanical risks. 6=10% protection against mechanical risks. 7=5% protection against mechanical risks. 8=0% protection against mechanical risks.
C: Connective heat	Min. 0; Max. 4	RESISTANCE TO ABRASION: EN 388:2016+A1:2018 EN 388:2016+A1:2018 does not necessarily reflect the performance of the outmost layer. Do not use these gloves on rough or highly abrasive surfaces unless they are specifically designed for this purpose.
D: Radiant heat	Min. 0; Max. 4	PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS: Protection levels 0=Not tested against mechanical risks. 1=100% protection against mechanical risks. 2=80% protection against mechanical risks. 3=60% protection against mechanical risks. 4=40% protection against mechanical risks. 5=20% protection against mechanical risks. 6=10% protection against mechanical risks. 7=5% protection against mechanical risks. 8=0% protection against mechanical risks.
E: Small splashes of molten melt	Min. 0; Max. 4	RESISTANCE TO TEARS: EN 388:2016+A1:2018 EN 388:2016+A1:2018 does not necessarily reflect the performance of the outmost layer. Do not use these gloves on rough or highly abrasive surfaces unless they are specifically designed for this purpose.
F: Large quantities of molten metal	Min. 0; Max. 4	IMPACT PROTECTION: EN 1077:2019 EN 1077:2019 does not necessarily reflect the performance of the outmost layer. Do not use these gloves on rough or highly abrasive surfaces unless they are specifically designed for this purpose.

EN 388:2016+A1:2018

A: Abrasion resistance	Min. 0; Max. 4	PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS: Protection levels 0=Not tested against mechanical risks. 1=100% protection against mechanical risks. 2=80% protection against mechanical risks. 3=60% protection against mechanical risks. 4=40% protection against mechanical risks. 5=20% protection against mechanical risks. 6=10% protection against mechanical risks. 7=5% protection against mechanical risks. 8=0% protection against mechanical risks.
B: Blade cut resistance	Min. 0; Max. 5	RESISTANCE TO ABRASION: EN 388:2016+A1:2018 EN 388:2016+A1:2018 does not necessarily reflect the performance of the outmost layer. Do not use these gloves on rough or highly abrasive surfaces unless they are specifically designed for this purpose.
C: Tear resistance	Min. 0; Max. 4	IMPACT PROTECTION: EN 1077:2019 EN 1077:2019 does not necessarily reflect the performance of the outmost layer. Do not use these gloves on rough or highly abrasive surfaces unless they are specifically designed for this purpose.
D: Puncture resistance	Min. 0; Max. 4	RESISTANCE TO ABRASION: EN 388:2016+A1:2018 EN 388:2016+A1:2018 does not necessarily reflect the performance of the outmost layer. Do not use these gloves on rough or highly abrasive surfaces unless they are specifically designed for this purpose.
E: Cut Resistance	Min. 0; Max. 4	IMPACT PROTECTION: EN 1077:2019 EN 1077:2019 does not necessarily reflect the performance of the outmost layer. Do not use these gloves on rough or highly abrasive surfaces unless they are specifically designed for this purpose.
F: Impact Protection	P=Pass	IMPACT PROTECTION: EN 1077:2019 EN 1077:2019 does not necessarily reflect the performance of the outmost layer. Do not use these gloves on rough or highly abrasive surfaces unless they are specifically designed for this purpose.

EN 407:2020 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS

FITTING AND SIZING: All items comply with EN ISO 21420:2020 for comfort, fit and dexterity, if not explained on the front page.
INSPECTION BEFORE USE: Ideally stored in dry and dark condition in the original package, between +10°C - +30°C.
CARE AND MAINTENANCE: Gloves/shields that can be mechanically washed will carry laundry symbols. It is the customer or launderer who is responsible for the performance of the gloves after laundering when the gloves have already been used. Ejendals cannot be held liable for this.

LATEX FREE YES NO

BRUKSANVISNING - KATEGORI II

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten. FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EN 407:2020 SKYDDSHANSKOR MOT TERMISKA RISKEN (HETTA OCH/ELLER BRAND)

A: Begränsad flämspropning	Min. 0; Max. 4	SKYDDSHANSKOR MOT MEKANISKA RISKEN: Skyddsnivåer gäller ytan av handskens handflata. Varning EN 388:2016+A1:2018 gäller resultaten för materialet i sig eller det mest höga värdet. Använd gärna en reducerad skåpa i samband med skåpsåttningstestet när du testar ut resultaten mot mekaniska risker. Om du vill ha ett bättre resultat utvärdera materialet mot mekaniska risker.
B: Kontaktvärme	Min. 0; Max. 4	RESISTANS MOT AVSÄTTNINGAR: EN 388:2016+A1:2018 EN 388:2016+A1:2018 speglar inte nödvändigtvis ytans hållfasthet. Använd inte dessa handskar på grova eller starkt strömmade ytor om de inte är utformade för detta ändamål.
C: Konvektiv värme	Min. 0; Max. 4	RESISTANS MOT AVSÄTTNINGAR: EN 388:2016+A1:2018 EN 388:2016+A1:2018 speglar inte nödvändigtvis ytans hållfasthet. Använd inte dessa handskar på grova eller starkt strömmade ytor om de inte är utformade för detta ändamål.
D: Strålningsvärme	Min. 0; Max. 4	RESISTANS MOT AVSÄTTNINGAR: EN 388:2016+A1:2018 EN 388:2016+A1:2018 speglar inte nödvändigtvis ytans hållfasthet. Använd inte dessa handskar på grova eller starkt strömmade ytor om de inte är utformade för detta ändamål.
E: Små starka eller smått metall	Min. 0; Max. 4	RESISTANS MOT AVSÄTTNINGAR: EN 388:2016+A1:2018 EN 388:2016+A1:2018 speglar inte nödvändigtvis ytans hållfasthet. Använd inte dessa handskar på grova eller starkt strömmade ytor om de inte är utformade för detta ändamål.
F: Stora mängder smått metall	Min. 0; Max. 4	RESISTANS MOT AVSÄTTNINGAR: EN 388:2016+A1:2018 EN 388:2016+A1:2018 speglar inte nödvändigtvis ytans hållfasthet. Använd inte dessa handskar på grova eller starkt strömmade ytor om de inte är utformade för detta ändamål.

EN 407:2020 SKYDDSHANSKOR - ALLMÄNNA KRÄV OCH PROVNINGSS- METODER

Text till följd av Fingertipskontroll: Min. 1; Max. 5
STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN ISO 21420:2020 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om en symbol för kort modell visas på framsidan är handskens längd än standarden vilket kan bidra till ökad komfort vid användning. Där finns också uppgift om smidighet (händels egenaggar) vilket mätts i skala 1-5, där 5 är högsta värdet. Vålj rätt storlek för optimalt säkert och funktion.
FÖRVARING OCH TRANSPORT: Förvaras helst torrt och mörkt i originalförpackning vid +10°C till +30°C.
INSPEKTION FÖRE ANVÄNDA: Titta och torka händerna helt innan du tar på dig handskarna. Kontrollera så att handskarna inte har några skador eller defekter före användning. Undvik att använda skadade handskar. Se till att handskarna sitter bra. Ta av dig handskarna genom att ta tag i handskens ytterkant och dra av handskan. Håll den i handskens bakkända hand. Använd de önskade fingrarna och greppa den återstående handskens inre kant och dra av den. Om farliga kemikalier hanteras ska du inte vika handskens utvänd.
HÅLLBARHET: Egenskaper hos material som används i den här produkten gör att produktens livslängd inte kan bestämmas eftersom den beror på många faktorer, bland annat lagringsförhållanden och användning.
UNDERHÅLL: Handskarna ska tvättas enligt tillverkarens anvisningar. Det är skadligt för handskarna om du tvättar som ansvarar för handskans prestanda efter tvätt när handskarna redan är använda. Ejendals kan inte hållas ansvariga för detta.
AVFALL: Enligt lokala regler och ordning.
REPARATION: Handskarna är inte avsedda att repareras.
ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som är vanliga för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppträda avbryt användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

EN 388:2016+A1:2018

A: Begränsad flämspropning	Min. 0; Max. 4	SKYDDSHANSKOR MOT MEKANISKA RISKEN: Skyddsnivåer gäller ytan av handskens handflata. Varning EN 388:2016+A1:2018 gäller resultaten för materialet i sig eller det mest höga värdet. Använd gärna en reducerad skåpa i samband med skåpsåttningstestet när du testar ut resultaten mot mekaniska risker. Om du vill ha ett bättre resultat utvärdera materialet mot mekaniska risker.
B: Kontaktvärme	Min. 0; Max. 4	RESISTANS MOT AVSÄTTNINGAR: EN 388:2016+A1:2018 EN 388:2016+A1:2018 speglar inte nödvändigtvis ytans hållfasthet. Använd inte dessa handskar på grova eller starkt strömmade ytor om de inte är utformade för detta ändamål.
C: Konvektiv värme	Min. 0; Max. 4	RESISTANS MOT AVSÄTTNINGAR: EN 388:2016+A1:2018 EN 388:2016+A1:2018 speglar inte nödvändigtvis ytans hållfasthet. Använd inte dessa handskar på grova eller starkt strömmade ytor om de inte är utformade för detta ändamål.
D: Strålningsvärme	Min. 0; Max. 4	RESISTANS MOT AVSÄTTNINGAR: EN 388:2016+A1:2018 EN 388:2016+A1:2018 speglar inte nödvändigtvis ytans hållfasthet. Använd inte dessa handskar på grova eller starkt strömmade ytor om de inte är utformade för detta ändamål.
E: Små starka eller smått metall	Min. 0; Max. 4	RESISTANS MOT AVSÄTTNINGAR: EN 388:2016+A1:2018 EN 388:2016+A1:2018 speglar inte nödvändigtvis ytans hållfasthet. Använd inte dessa handskar på grova eller starkt strömmade ytor om de inte är utformade för detta ändamål.
F: Stora mängder smått metall	Min. 0; Max. 4	RESISTANS MOT AVSÄTTNINGAR: EN 388:2016+A1:2018 EN 388:2016+A1:2018 speglar inte nödvändigtvis ytans hållfasthet. Använd inte dessa handskar på grova eller starkt strömmade ytor om de inte är utformade för detta ändamål.

EN ISO 21420:2020 SKYDDSHANSKOR - ALLMÄNNA KRÄV OCH PROVNINGSS- METODER

Text till följd av Fingertipskontroll: Min. 1; Max. 5
STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN ISO 21420:2020 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om en symbol för kort modell visas på framsidan är handskens längd än standarden vilket kan bidra till ökad komfort vid användning. Där finns också uppgift om smidighet (händels egenaggar) vilket mätts i skala 1-5, där 5 är högsta värdet. Vålj rätt storlek för optimalt säkert och funktion.
FÖRVARING OCH TRANSPORT: Förvaras helst torrt och mörkt i originalförpackning vid +10°C till +30°C.
INSPEKTION FÖRE ANVÄNDA: Titta och torka händerna helt innan du tar på dig handskarna. Kontrollera så att handskarna inte har några skador eller defekter före användning. Undvik att använda skadade handskar. Se till att handskarna sitter bra. Ta av dig handskarna genom att ta tag i handskens ytterkant och dra av handskan. Håll den i handskens bakkända hand. Använd de önskade fingrarna och greppa den återstående handskens inre kant och dra av den. Om farliga kemikalier hanteras ska du inte vika handskens utvänd.
HÅLLBARHET: Egenskaper hos material som används i den här produkten gör att produktens livslängd inte kan bestämmas eftersom den beror på många faktorer, bland annat lagringsförhållanden och användning.
UNDERHÅLL: Handskarna ska tvättas enligt tillverkarens anvisningar. Det är skadligt för handskarna om du tvättar som ansvarar för handskans prestanda efter tvätt när handskarna redan är använda. Ejendals kan inte hållas ansvariga för detta.
AVFALL: Enligt lokala regler och ordning.
REPARATION: Handskarna är inte avsedda att repareras.
ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som är vanliga för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppträda avbryt användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

EN ISO 21420:2020 EXIGENCES GÉNÉRALES ET MÉTHODES D'ESSAI

Text de destination: Min. 1; Max. 5
REQUISITÉS ET TAILLE: Tous les éléments sont conformes à l'EN 21420:2020 en ce qui concerne le confort, l'ajustement et la dextérité, sauf mention contraire explicite. Le symbole « Module court » est affiché sur la première page, car ce gilet est plus court qu'un gilet standard afin d'assurer un meilleur confort permettant ainsi, par exemple, de réaliser des travaux spécifiques de précision. Ne pas utiliser des produits conçus pour un usage autre que celui prévu. Les produits trop longs ou trop serrés restreignent le mouvement et ne procurent pas un niveau de protection optimal.

EN 407:2020 SUOJAKÄSINEET, KUUMUHTA JA TUULETTA SUOJAAVAT

A: Rajoitettu liekki levittäminen	Min. 0; Max. 4	Varoitus! Jos käsin on erillisiä osia, jotka eivät ole pysyvästi yhdistettyjä, suorituskykyt ja suojaus eivät pätee kokonaisuutena. Käytä suojakäsineitä vain kokonaisuutena. Jos käsineen suorituskyky on <1, tai X, käsine ei sovellu esimerkiksi ruuhkasyönteisten kanssa. Käytä 65 "pieniä sulamattomia metalliä" -testin yhteydessä alennettuna alueella suojakäsineiden suorituskykyä. Jos olet kiinnostunut suorituskyvystä, käytä pienennettyä kynnystä vastustusta suorituskykyä vastaan.
B: Kosketuslämmön kestävyys	Min. 0; Max. 4	Mekaanisten riskien vastustus: Suojakäsineiden suojaustasot on määritetty kokonaisuutena. Käytä suojakäsineitä vain kokonaisuutena. Jos käsineen suorituskyky on <1, tai X, käsine ei sovellu esimerkiksi ruuhkasyönteisten kanssa. Käytä 65 "pieniä sulamattomia metalliä" -testin yhteydessä alennettuna alueella suojakäsineiden suorituskykyä. Jos olet kiinnostunut suorituskyvystä, käytä pienennettyä kynnystä vastustusta suorituskykyä vastaan.
C: Konvektiv lämmön kestävyys	Min. 0; Max. 4	RESISTANS MOT AVSÄTTNINGAR: EN 388:2016+A1:2018 EN 388:2016+A1:2018 speglar inte nödvändigtvis ytans hållfasthet. Använd inte dessa handskar på grova eller starkt strömmade ytor om de inte är utformade för detta ändamål.
D: Säteilylämmön kestävyys	Min. 0; Max. 4	RESISTANS MOT AVSÄTTNINGAR: EN 388:2016+A1:2018 EN 388:2016+A1:2018 speglar inte nödvändigtvis ytans hållfasthet. Använd inte dessa handskar på grova eller starkt strömmade ytor om de inte är utformade för detta ändamål.
E: Suojauksen suhteellinen metallirokko	Min. 0; Max. 4	RESISTANS MOT AVSÄTTNINGAR: EN 388:2016+A1:2018 EN 388:2016+A1:2018 speglar inte nödvändigtvis ytans hållfasthet. Använd inte dessa handskar på grova eller starkt strömmade ytor om de inte är utformade för detta ändamål.
F: Suojauksen suhteellista suuria määriä metallia	Min. 0; Max. 4	RESISTANS MOT AVSÄTTNINGAR: EN 388:2016+A1:2018 EN 388:2016+A1:2018 speglar inte nödvändigtvis ytans hållfasthet. Använd inte dessa handskar på grova eller starkt strömmade ytor om de inte är utformade för detta ändamål.

EN 388:2016+A1:2018

A: Hankausskestävyys	Min. 0; Max. 4	MEKANISKA VÄRSTÄMMELISKRÄVNINGSKÄSINEET: Suojakäsineiden suojaustasot on määritetty kokonaisuutena. Käytä suojakäsineitä vain kokonaisuutena. Jos käsineen suorituskyky on <1, tai X, käsine ei sovellu esimerkiksi ruuhkasyönteisten kanssa. Käytä 65 "pieniä sulamattomia metalliä" -testin yhteydessä alennettuna alueella suojakäsineiden suorituskykyä. Jos olet kiinnostunut suorituskyvystä, käytä pienennettyä kynnystä vastustusta suorituskykyä vastaan.
B: Puhkautumiskestävyys	Min. 0; Max. 5	RESISTANS MOT AVSÄTTNINGAR: EN 388:2016+A1:2018 EN 388:2016+A1:2018 speglar inte nödvändigtvis ytans hållfasthet. Använd inte dessa handskar på grova eller starkt strömmade ytor om de inte är utformade för detta ändamål.
C: Puhkautumiskestävyys	Min. 0; Max. 4	RESISTANS MOT AVSÄTTNINGAR: EN 388:2016+A1:2018 EN 388:2016+A1:2018 speglar inte nödvändigtvis ytans hållfasthet. Använd inte dessa handskar på grova eller starkt strömmade ytor om de inte är utformade för detta ändamål.
D: Puhkautumiskestävyys	Min. 0; Max. 4	RESISTANS MOT AVSÄTTNINGAR: EN 388:2016+A1:2018 EN 388:2016+A1:2018 speglar inte nödvändigtvis ytans hållfasthet. Använd inte dessa handskar på grova eller starkt strömmade ytor om de inte är utformade för detta ändamål.
E: Villonkestävyys	Min. 0; Max. 4	RESISTANS MOT AVSÄTTNINGAR: EN 388:2016+A1:2018 EN 388:2016+A1:2018 speglar inte nödvändigtvis ytans hållfasthet. Använd inte dessa handskar på grova eller starkt strömmade ytor om de inte är utformade för detta ändamål.
F: Suojauksen suhteellista suuria määriä metallia	Min. 0; Max. 4	RESISTANS MOT AVSÄTTNINGAR: EN 388:2016+A1:2018 EN 388:2016+A1:2018 speglar inte nödvändigtvis ytans hållfasthet. Använd inte dessa handskar på grova eller starkt strömmade ytor om de inte är utformade för detta ändamål.

EN 407:2020 SUOJAKÄSINEET, KUUMUHTA JA TUULETTA SUOJAAVAT

A: Rajoitettu liekki levittäminen	Min. 0; Max. 4	Varoitus! Jos käsin on erillisiä osia, jotka eivät ole pysyvästi yhdistettyjä, suorituskykyt ja suojaus eivät pätee kokonaisuutena. Käytä suojakäsineitä vain kokonaisuutena. Jos käsineen suorituskyky on <1, tai X, käsine ei sovellu esimerkiksi ruuhkasyönteisten kanssa. Käytä 65 "pieniä sulamattomia metalliä" -testin yhteydessä alennettuna alueella suojakäsineiden suorituskykyä. Jos olet kiinnostunut suorituskyvystä, käytä pienennettyä kynnystä vastustusta suorituskykyä vastaan.
B: Kosketuslämmön kestävyys	Min. 0; Max. 4	Mekaanisten riskien vastustus: Suojakäsineiden suojaustasot on määritetty kokonaisuutena. Käytä suojakäsineitä vain kokonaisuutena. Jos käsineen suorituskyky on <1, tai X, käsine ei sovellu esimerkiksi ruuhkasyönteisten kanssa. Käytä 65 "pieniä sulamattomia metalliä" -testin yhteydessä alennettuna alueella suojakäsineiden suorituskykyä. Jos olet kiinnostunut suorituskyvystä, käytä pienennettyä kynnystä vastustusta suorituskykyä vastaan.
C: Konvektiv lämmön kestävyys	Min. 0; Max. 4	RESISTANS MOT AVSÄTTNINGAR: EN 388:2016+A1:2018 EN 388:2016+A1:2018 speglar inte nödvändigtvis ytans hållfasthet. Använd inte dessa handskar på grova eller starkt strömmade ytor om de inte är utformade för detta ändamål.
D: Säteilylämmön kestävyys	Min. 0; Max. 4	RESISTANS MOT AVSÄTTNINGAR: EN 388:2016+A1:2018 EN 388:2016+A1:2018 speglar inte nödvändigtvis ytans hållfasthet. Använd inte dessa handskar på grova eller starkt strömmade ytor om de inte är utformade för detta ändamål.
E: Suojauksen suhteellinen metallirokko	Min. 0; Max. 4	RESISTANS MOT AVSÄTTNINGAR: EN 388:2016+A1:2018 EN 388:2016+A1:2018 speglar inte nödvändigtvis ytans hållfasthet. Använd inte dessa handskar på grova eller starkt strömmade ytor om de inte är utformade för detta ändamål.
F: Suojauksen suhteellista suuria määriä metallia	Min. 0; Max. 4	RESISTANS MOT AVSÄTTNINGAR: EN 388:2016+A1:2018 EN 388:2016+A1:2018 speglar inte nödvändigtvis ytans hållfasthet. Använd inte dessa handskar på grova eller starkt strömmade ytor om de inte är utformade för detta ändamål.

Made in China

ONLY FOR EURASIAN ECONOMIC COMMUNITY CUSTOMS UNION MEMBERS

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИИМ ТР ЦО 15/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ»

UK-IMPORTER

Ejendals Ltd, Sweden House, 5 upper Montagu Street, London, England, W1 2AG

EJENDALS AB

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

www.ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com Declaration of Conformity



EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSINEET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSTEN METODIT

SUOJAKÄSINEET: Kaikki koot täyttävät EN ISO 21420:2020-normin mukavuuden, istuvuuden ja taipuvuuden osalta, ellei etusivulla muuta mainita. Jos etusivulla on kirjallinen symboli, käsinneet ovat normaalia lyhyempiä. Käsiene voi olla mukavuutta sisältäessä hieman mukavempia asennettuna. Varmista, että käsinneet istuvat hyvin. Kun istuit käsinneitä, ota kärsi liikkeitä eväistä omaa optimaalista suojasta.

VAROITUSTEN JA KULJETUS: Suojakäsineet tulee säilyttää kuivissa ja viileissä paikoissa. Käsinneet eivät sovellu ruuhkasyönteisten kanssa. Käytä 65 "pieniä sulamattomia metalliä" -testin yhteydessä alennettuna alueella suojakäsineiden suorituskykyä. Jos olet kiinnostunut suorituskyvystä, käytä pienennettyä kynnystä vastustusta suorituskykyä vastaan.

HOITO JA KUNNOSSAPITO: Käsinneet voidaan pestä lämpimällä vedellä +10°C - +30°C:ssä pesuainella. Vältä pesuainetta ja pesunäytöjä käsinneiden suojausta vahingoittamiseksi. Käsinneet eivät sovellu esimerkiksi ruuhkasyönteisten kanssa. Käytä 65 "pieniä sulamattomia metalliä" -testin yhteydessä alennettuna alueella suojakäsineiden suorituskykyä. Jos olet kiinnostunut suorituskyvystä, käytä pienennettyä kynnystä vastustusta suorituskykyä vastaan.

HÄVITÄMINEN: Käsinneet eivät sovellu esimerkiksi ruuhkasyönteisten kanssa. Käytä 65 "pieniä sulamattomia metalliä" -testin yhteydessä alennettuna alueella suojakäsineiden suorituskykyä. Jos olet kiinnostunut suorituskyvystä, käytä pienennettyä kynnystä vastustusta suorituskykyä vastaan.

SÄILYTYSKÄSI: Täysin tuoretta käyttökelpoista ei voi käyttää sitä käyttäjien materiaalien väliin, koska siihen vaikuttavat monet tekijät, jotka voivat vaikuttaa suojaamiseen ja käyttöön.

LAATKASIVUUN: Käsinneet voidaan pestä lämpimällä vedellä +10°C - +30°C:ssä pesuainella. Vältä pesuainetta ja pesunäytöjä käsinneiden suojausta vahingoittamiseksi. Käsinneet eivät sovellu esimerkiksi ruuhkasyönteisten kanssa. Käytä 65 "pieniä sulamattomia metalliä" -testin yhteydessä alennettuna alueella suojakäsineiden suorituskykyä. Jos olet kiinnostunut suorituskyvystä, käytä pienennettyä kynnystä vastustusta suorituskykyä vastaan.

LATEXSIVUUN: Käsinneet voidaan pestä lämpimällä vedellä +10°C - +30°C:ssä pesuainella. Vältä pesuainetta ja pesunäytöjä käsinneiden suojausta vahingoittamiseksi. Käsinneet eivät sovellu esimerkiksi ruuhkasyönteisten kanssa. Käytä 65 "pieniä sulamattomia metalliä" -testin yhteydessä alennettuna alueella suojakäsineiden suorituskykyä. Jos olet kiinnostunut suorituskyvystä, käytä pienennettyä kynnystä vastustusta suorituskykyä vastaan.

EN 407:2020 ZAŠITNE PERIATNI OT TERMISKIH RIZIKAH (VYSOKA TEMPERATURA I/ILI OGNI)

A: Organigramno rasprostranenie plameni	Min. 0; Max. 4	Предупреждение! Если рукавицы состоят из отдельных частей, которые не соединены постоянно, то уровень защиты не гарантируется. Используйте рукавицы только целиком.
B: Контактное тепло	Min. 0; Max. 4	Предупреждение! Если рукавицы состоят из отдельных частей, которые не соединены постоянно, то уровень защиты не гарантируется. Используйте рукавицы только целиком.
C: Конвективное тепло	Min. 0; Max. 4	Предупреждение! Если рукавицы состоят из отдельных частей, которые не соединены постоянно, то уровень защиты не гарантируется. Используйте рукавицы только целиком.
D: Тепловое излучение	Min. 0; Max. 4	Предупреждение! Если рукавицы состоят из отдельных частей, которые не соединены постоянно, то уровень защиты не гарантируется. Используйте рукавицы только целиком.
E: Небольшие брызги расплавленного металла	Min. 0; Max. 4	Предупреждение! Если рукавицы состоят из отдельных частей, которые не соединены постоянно, то уровень защиты не гарантируется. Используйте рукавицы только целиком.
F: Большие брызги расплавленного металла	Min. 0; Max. 4	Предупреждение! Если рукавицы состоят из отдельных частей, которые не соединены постоянно, то уровень защиты не гарантируется. Используйте рукавицы только целиком.

EN 388:2016+A1:2018

A: Stoykost' k razryvu	Min. 0; Max. 4	PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS: Protection levels 0=Not tested against mechanical risks. 1=100% protection against mechanical risks. 2=80% protection against mechanical risks. 3=60% protection against mechanical risks. 4=40% protection against mechanical risks. 5=20% protection against mechanical risks. 6=10% protection against mechanical risks. 7=5% protection against mechanical risks. 8=0% protection against mechanical risks.
B: Stoykost' k razryvu	Min. 0; Max. 4	RESISTANS MOT AVSÄTTNINGAR: EN 388:2016+A1:2018 EN 388:2016+A1:2018 speglar inte nödvändigtvis ytans hållfasthet. Använd inte dessa handskar på grova eller starkt strömmade ytor om de inte är utformade för detta ändamål.
C: Stoykost' k razryvu	Min. 0; Max. 4	RESISTANS MOT AVSÄTTNINGAR: EN 388:2016+A1:2018 EN 388:2016+A1:2018 speglar inte nödvändigtvis ytans hållfasthet. Använd inte dessa handskar på grova eller starkt strömmade ytor om de inte är utformade för detta ändamål.
D: Stoykost' k razryvu	Min. 0; Max. 4	RESISTANS MOT AVSÄTTNINGAR: EN 388:2016+A1:2018 EN 388:2016+A1:2018 speglar inte nödvändigtvis ytans hållfasthet. Använd inte dessa handskar på grova eller starkt strömmade ytor om de inte är utformade för detta ändamål.
E: Stoykost' k razryvu	Min. 0; Max. 4	RESISTANS MOT AVSÄTTNINGAR: EN 388:2016+A1:2018 EN 388:2016+A1:2018 speglar inte nödvändigtvis ytans hållfasthet. Använd inte dessa handskar på grova eller starkt strömmade ytor om de inte är utformade för detta ändamål.
F: Stoykost' k razryvu	Min. 0; Max. 4	RESISTANS MOT AVSÄTTNINGAR: EN 388:2016+A1:2018 EN 388:2016+A1:2018 speglar inte nödvändigtvis ytans hållfasthet. Använd inte dessa handskar på grova eller starkt strömmade ytor om de inte är utformade för detta ändamål.

EN ISO 21420:2020 ZAŠITNE PERIATNI - OSBEŠE TROVAVANJE I METODE IŠPITIVANJA

Test na udarnost' izmeren

Parcuriți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizarea produsului.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

EXPLICAȚII PRIVIND PICTOGRAMELE A = Sub nivelul minime de performanță pentru perioada înlocuirii respectivului X sau în funcție...
Avertisment Acest produs este conceput pentru a asigura performanța sa în conformitate cu EN ISO 21640:2020 în ceea ce privește confortul, puterea și durabilitatea...

EN 407-2020 MĂNUȘI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA RISCURILOR MECANICE (CĂLĂRI ȘI SAUSĂ FUȘI) A. Propagare limitată a flăcării B. Rezistență la căldură de contact C. Rezistență la tăiere D. Rezistență la căldură radiantă E. Stropii mici de metal topit F. Cantități mici de metal topit

EN 388:2016 A+1:2018 A. Rezistență la abraziune Min. 0, Max. 4 B. Rezistență la tăiere Min. 0, Max. 5 C. Rezistență la perforare Min. 0, Max. 4 D. Rezistență la tăiere în timp Min. A, Max. 4 E. Rezistență la tăiere în timp Min. A, Max. 4 F. Rezistență la tăiere în timp cu ajutorul unui dispozitiv

EN ISO 21420:2020 DEȘTRĂNĂȚAREA DE PROTECTIE - CERINȚE GENERALE ȘI METODE DE TESTARE Test privind detestarea degețelor. Min. 1. Maks. 5

POZITIONAREA ÎN FIECARE ÎNCADRARE RESPECTĂ EN ISO 21420:2020 în ceea ce privește confortul, puterea și durabilitatea, dar nu se explică pe larg niciuna în cazul în care simbolul privind modulul scurt este indicat pe prima pagină...

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT: Se recomandă depozitarea în condiții uscate și întinse/uscă în ambalaj original. La temperaturi cuprinse între -10° și +30°C. VERIFICAREA ÎNAINTE DE UTILIZARE: Spălați cu apă caldă înainte de a vă pune mănușile.

INCINGERE ȘI ÎNȚEPĂRI: Mănușile nu trebuie să fie spălate mecanic vor putea împiedica suportul și spălarea. Clătirea sau sterilizarea este responsabil pentru performanța mănușilor după spălarea acestor clătiri și după o dată utilizare. Compania Eجنيدنس nu poate fi responsabilă de depozitare pentru acest lucru.

ELIMINARE: În conformitate cu legislația locală privind mediul înconjurător. Mănușile contin cauciuc, natural, care poate produce alergii. Nu trebuie să fie utilizate în caz de reacții alergice. Nu utilizați produsul în caz de senzație de hipersensibilitate. Contactați Eجنيدنس pentru informații suplimentare.

FARĂ LATEX DA NU

POKYNY NA POUŽITIE - KATEGÓRIJA II PRE INFORMACIJE SPECIFÍKÉ PRE PRODUKT POZI PREDNÍ STRANU

Vred použitiú tohto produktu si pozorne prečítajte tieto pokyny. VYHLÁSENIE O ŽADNOE PREDNÍ STRANÉ PICTOGRAMOV A = Pod minimálnu úroveň výkonu pre obdobie...

PRE VYŠETRENIE VÝKONOV: Každé použitie vyžaduje čistenie rukavíc. Používanie tohto produktu je navrhnuté na poskytovanie ochrany v rámci EN ISO 21642:5 s použitými úrovňami výkonnosti uvedenými nižšie.

EN 407-2020 OCHRANĚNÉ RUKAVICE CHRÁNÍCÍ PRED TEPELNÝMI RIZIKYMI (TEPLOM ALEBO OHNOM) A: Obmedzené šírenie plameňa B: Kontaktné teplo C: Konvективнe teplo D: Odolnosť voči roztrhnutiu E: Malé vystreknutie roztozareného materiálu F: Veľké vystreknutie roztozareného materiálu

EN 388:2016 A+1:2018 A. Odolnosť voči odhodeným Min. 0, Max. 4 B. Odolnosť voči odhodeným Min. 0, Max. 4 C. Odolnosť voči roztrhnutiu Min. 0, Max. 4 D. Odolnosť voči preštiepaniu Min. 0, Max. 4 E. Odolnosť voči preštiepaniu Min. 0, Max. 4 F. Ochrana pred nárazom P=Úspešný príechod referenčnej výšky nosiča

EN ISO 21420:2020 OCHRANĚNÉ RUKAVICE - VŠEOBECNÉ POŽADAVKY A METÓDY TESTOVANIA Skúška odierania prvotní Min. 1. Maks. 5

PREPARA A SKLADOVANIE: Ideálne skladajte na suchom a tmavom mieste v originálnom balení pri teplote +10 - +30 °C. Rukavice nepoužívajte, ak máte kožné problémy.

TRVNALOST PRI SKLADOVANÍ: Vzhľadom na vlastnosti materiálů používaných v tomto produkte je možné jeho trvanlivosť určiť, pretože bolo ovplyvnená mnohými faktormi, ako sú podmienky skladovania, spôsob používania atď.

NEOBSAHUJE LATEX ÁNO ZIADNY

NAUVIDLA ZA UPORABO - KATEGORIJA II INFOURACIONE O IZDELEKU SO NA VOLJO NA PRVI STRANI

Pred uporabo izdelka skrbno preberite ta navodila. OPOZORILO! Ta izdelek je namenjen za oblikovanje zaščite, opredeljene v EN 2016:425 o obehzi zaradi uporabe: spojno za navadno uporabo vseh zmogljivosti.

EN 407-2020 OVRANĚNÉ RUKAVICE ZA ZAŠTÍTU PRED ÚČINKU TOPLINĚ A OHNĚM A: Obmedzené šírenie plameňa B: Odmotnost proti kontaktným teplotám C: Odmotnost proti konvekčným teplotám D: Odmotnost proti roztrhnutiu E: Odmotnost proti malým výstrikom tekočine kovine F: Odmotnost proti veľkým výstrikom tekočine kovine

EN 388:2016 A+1:2018 A. Odmotnost proti obrabi Najm. 0, Najv. 4 B. Odmotnost proti pretrzu Najm. 0, Najv. 5 C. Odmotnost proti pretrhu Najm. 0, Najv. 4 D. Odmotnost proti pretrhu Najm. 0, Najv. 4 E. Odmotnost proti pretrhu Najm. 0, Najv. 4 F. Zadržka pred nárazom P=Úspešný príechod referenčnej výšky nosiča

EN ISO 21420:2020 VARNILNÉ RUKAVICE - ŠPECIÁLNE ZADAVANIE V PRESKUSNEJ METÓDE Preiskúvanie údržavy. Min. 1. Maks. 5

TESTOSNI IN VILKOST: Vše velkosti so kar zadeva uveljavljanje, testosni in gijnost, skladna s standardom EN ISO 21420:2020 (o to ni potrebno) in je na prvotni simbol kratkega testiranja, ne vključuje referenčne višine ali nivoja in je opredeljena za enkratno uporabo v obdobju najmanj zobe pri vsaj desetih posodah njihovega uporaba uveljavljanja - na primer pri nastavljanju zmogljivosti. Noste same izdelke primerno izdelki, ki so preve odprti ali ohlajeni, bodo omejevali prejemanje in ne bodo zagotavljali optimalne ravnosti zaščite.

SHRANJEVANJE IN TRANSPORT: Najbolje hraniti v suhem in toplem prostoru v prvotni embalaži, pri temperaturi med +10 in +30 °C.

PRED UPORABO PREVIHTE: Pred nalkanjem rukavic si umijte roke in jih popolnoma posušite. Pred uporabo preverite rokavice glede poškodb ali pomanjivosti in ne nosite poškodovanih rokavic. Preglejte vse, da se rokavice dobro prilagodijo. Ko odstranjate rokavice, jih držite za zunanji rob, odmah jih vrzite v poseben koš. Uporabite golje prste, da preskočite rokavice ob zunanji rob predalca in odložite z roke. Kadar navarč z nevtralnimi kemikalijami, se ne dotikajte zunanjih površine rokavic.

ROK UPORABE: Zaradi lastnosti materialov, iz katerih je izdelana ta rokavica, ni mogoče določiti roka uporabnosti tega izdelka, saj rok uporabe temelji dejavnosti, na primer vrste in količine dela, način uporabe in uporabe. OROK UPORABE: Rokavice, ki jih je mogoče mehansko oprati, so označeni s simbolom petra. Za zmogljivost rokavic po npr. ko so rokavice že bile uporabljene, je odgovorna stranka ali prakcija. Eجنيدنس za to ne more prevzeti odgovornosti.

ORIGINE: izdelano v Italiji. OROK UPORABE: Rokavice, ki jih je mogoče mehansko oprati, so označeni s simbolom petra. Za zmogljivost rokavic po npr. ko so rokavice že bile uporabljene, je odgovorna stranka ali prakcija. Eجنيدنس za to ne more prevzeti odgovornosti.

ALLEGRENTA: Ta izdelek lahko vsebuje sestavine, dele, ki lahko predstavljajo tveganje za nastanek alergijskih reakcij. Ni uporablja v primeru, malsa preskušanje. Več informacij glejte na strani 3. Uporabite golje prste, da preskočite rokavice ob zunanji rob predalca in odložite z roke.

EN 388:2016 A+1:2018 A. Rezistență la abraziune Min. 0, Max. 4 B. Rezistență la tăiere Min. 0, Max. 5 C. Rezistență la perforare Min. 0, Max. 4 D. Rezistență la tăiere în timp Min. A, Max. 4 E. Rezistență la tăiere în timp cu ajutorul unui dispozitiv

EN 407-2020 TERMAL RISKILERE (SI NIYEMAYA VANGNI KARS) KORUYUCU ELUVLENLER. A. Sinirli alev yayilimi B. Tema sisi C. Tasma sisi D. Kucuk erimis metal spramas F. Buyuk miktarla erimis metal

Uyarilar: İşlem görmemiş ellerinizi kullanmayın. Uyarilar: İşlem görmemiş ellerinizi kullanmayın. Uyarilar: İşlem görmemiş ellerinizi kullanmayın. Uyarilar: İşlem görmemiş ellerinizi kullanmayın.

EN 388:2016 A+1:2018 A. Asimna mukavemeti Min. 0, Maks. 5 B. Keskinliklere karşı dayanıklılık Min. 0, Maks. 5 C. Delme mukavemeti Min. 0, Maks. 4 D. Keskinliklere karşı dayanıklılık Min. 0, Maks. 4 E. Keskinliklere karşı dayanıklılık Min. 0, Maks. 4 F. Keskinliklere karşı dayanıklılık Min. 0, Maks. 4

EN ISO 21420:2020 KORUYUCU ELUVLENLER - GENEL GEREKLENİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ Parmak becerisi testi Min. 1. Maks. 5

KULLANIM ÖNCESİ KONTROL: Edilimleri gymenden önce ellerinizi iyileştirin ve kurulaşın. Kullandığınız önce edilimlerde herhangi bir hasar veya bozukluk varsa kullanılmadan önce edilimleri kontrol edin ve hasarlı edilimleri kullanmayın.

SAKLAMA VE TAŞIMA: İdeal olarak kuca ve koridor ortamında orijinal paketleme +10 °C ile +30 °C aras saklayınız saklayınız. KULLANIM ÖNCESİ KONTROL: Edilimleri gymenden önce ellerinizi iyileştirin ve kurulaşın. Kullandığınız önce edilimlerde herhangi bir hasar veya bozukluk varsa kullanılmadan önce edilimleri kontrol edin ve hasarlı edilimleri kullanmayın.

İHMA: Yeni eller mevzuatına göre Edilimleri, ellerden nemin dikkatli olarak kurulaşın. ALERJENLER: Bu ürün, potansiyel olarak alerjik reaksiyon riski taşıyabilecek bileşenler içerir. Araya duyulabilir belirtileri durdurun.

EN 388:2016 A+1:2018 A. Odolnosť voči odhodeným Min. 0, Max. 4 B. Odolnosť voči odhodeným Min. 0, Max. 4 C. Odolnosť voči roztrhnutiu Min. 0, Max. 4 D. Odolnosť voči preštiepaniu Min. 0, Max. 4 E. Odolnosť voči preštiepaniu Min. 0, Max. 4 F. Ochrana pred nárazom P=Úspešný príechod referenčnej výšky nosiča

EN 407-2020 OVRANĚNÉ RUKAVICE - ŠPECIÁLNE ZADAVANIE V PRESKUSNEJ METÓDE Preiskúvanie údržavy. Min. 1. Maks. 5

EXPLICAÇÃO DOS PICTOGRAMAS O = Abaixo do nível de desempenho mínimo para o produto individual especificado X= Não conformidade no teste de adequação para o design ou para o material das luvas.

EN 407-2020 LUVAS DE PROTEÇÃO CONTRA RISCOS TÉRMICOS (CALOR E FOGO) A: Comportamento ao fogo B: Color de calor C: Calor e convективo D: Radiação calorífica E: Pequenos salpicos de metal fundido F: Grandes salpicos de metal fundido

EN 388:2016 A+1:2018 A. Resistência a abrasão Min. 0, Max. 4 B. Resistência ao corte de lâmina Min. 0, Max. 5 C. Resistência a perfuração Min. 0, Max. 4 D. Resistência ao corte de lâmina Min. 0, Max. 4 E. Resistência ao corte de lâmina Min. 0, Max. 4 F. Resistência ao impacto P=Aprovado

EN ISO 21420:2020 LUVAS DE PROTEÇÃO - REQUISITOS GERAIS E MÉTODOS DE TESTES Teste de desatrito do dedo. Min. 1. Maks. 5

PREPARAÇÃO E ARMAZENAMENTO: Armazene em embalagem original, num ambiente seco e sem luz, entre +10 e +30 °C. INSPICÃO ANTES DE UTILIZAÇÃO: Lave e seque completamente as mãos antes de calçar as luvas.

RESISTÊNCIA À ABRASÃO: Quando se estiver trabalhando com uma lâmina, a resistência ao corte da lâmina deve ser maior do que a resistência ao corte da lâmina. Quando estiver trabalhando com uma lâmina, a resistência ao corte da lâmina deve ser maior do que a resistência ao corte da lâmina.

ALLEGRENTA: Este produto pode conter componentes que podem constituir um potencial risco de reações alérgicas. Não utilize em caso de sinais de hipersensibilidade. Contacte a Eجنيدنس para mais informações.

EN 388:2016 A+1:2018 A. Odmotnost proti obrabi Najm. 0, Najv. 4 B. Odmotnost proti pretrzu Najm. 0, Najv. 5 C. Odmotnost proti pretrhu Najm. 0, Najv. 4 D. Odmotnost proti pretrhu Najm. 0, Najv. 4 E. Odmotnost proti pretrhu Najm. 0, Najv. 4 F. Zadržka pred nárazom P=Úspešný príechod referenčnej výšky nosiča

EN ISO 21420:2020 VARNILNÉ RUKAVICE - ŠPECIÁLNE ZADAVANIE V PRESKUSNEJ METÓDE Preiskúvanie údržavy. Min. 1. Maks. 5

EN 407-2020 A. Obmedzené šírenie plameňa B. Kontaktné teplo C. Konvективнe teplo D. Radiačnická teplota E. Prškankie menšie kôvky roztozareného metalu F. Veľké prškankie roztozareného metalu

EN 388:2016 A+1:2018 A. Uстойчивость на претриване Min. 0, Max. 4 B. Uстойчивость на претриване Min. 0, Max. 5 C. Uстойчивость на разкъсване Min. 0, Max. 4 D. Uстойчивост на протриване Min. 0, Max. 4 E. Uстойчивост на протриване Min. 0, Max. 4 F. Uстойчивост на протриване Min. 0, Max. 4

EN ISO 21420:2020 ZAŠTÍTKY RUKAVIČEK - OBEŠI ZKUSOVANIA I METÓDY ZA ŠTÍTKOVANIE Test za odolnosť na prskanie: Min. 1. Maks. 5

PROVERBA PRED UPORABA: Prije rucaviku rucavika dobro opetno potpuno osušite ruke. Prije uporabe preglejte ima li oštećenje ili nepravilnosti na rucavicima izbjegavajući nosenje oštećenih rucavica.

SČRANJEVANJE I TRANSPORT: Najbolje hraniti v suhem i toplem prostoru v prvotni embalaži, pri temperaturi med +10 i +30 °C. PROVERBA PRED UPORABA: Prije rucaviku rucavika dobro opetno potpuno osušite ruke.

UKLONJENJE: U skladu sa zakonodavstvom i lokalnim propisima, rukavice treba ukloniti u skladu sa lokalnim propisima. UKLONJENJE: U skladu sa zakonodavstvom i lokalnim propisima, rukavice treba ukloniti u skladu sa lokalnim propisima.

FAHÄ LATEX DA NE

UPUTE ZA UPORABU - KATEGORIJA II POGLAVLJE PREDNJU STRANICU ZA INFORMACIJE O POJEDINAČNOM PROIZVODU

Pažljivo pročitaté ove upute prije uporabe proizvoda. IZJAVA O SUKLADNOSTI

OPAŠENJE PICTOGRAMA O = ispod minimuma izvedene performansi za određenu opasnost X = nije podvrgnuto ispitivanju ili metoda testa nije primjenjena za dnoži ili materijal rukavice.

OPREZUJE OVI: je proizvod izraden za pržanje zaštiéte navoene o osobnoj zaštiti protiv EN ISO 21642:5, detaljni podaci o razinama performansi navoene su na ovakvom. Moždini, vijest imajte na uma da ni jedan dio obilno zaštiéte opreme ne može pružiti potpunu zaštitu na te uvajek morate biti na oprezu. Nosté u svaki isložen riziku.

EN 407-2020 RUKAVICE ZA ZAŠTÍTU OD TOPLINSKIH RIZIKA (TOPLINE ILI VAPNE) A: Ograničeno šírenje plameňa B: Kontaktna teplota C: Konvективнe teplota D: Radiačnická teplota E: Prškankie menšie kôvky roztozareného metalu F: Veľké prškankie roztozareného metalu

EN 388:2016 A+1:2018 A. Odmotnost na habanje Min. 0, Max. 4 B. Odmotnost na preštiepanie Min. 0, Max. 5 C. Odmotnost na trganie Min. 0, Max. 4 D. Odmotnost na preštiepanie Min. 0, Max. 4 E. Odmotnost na preštiepanie Min. 0, Max. 4 F. Zaštita od udara, P= prolaz

EN ISO 21420:2020 ZAŠTITNE RUKAVICE - OPŠI ZAHTEVI METODE SPITIVANJA Ispitivanje potkuposti prvotní Min. 1. Maks. 5

MJERE VILKOSTE: Vše veličine u skladu s normom EN ISO 21420:2020 za udobnost, odboje i pokrivenost, osim ako nije navoeno drugačije u tekstu opisa proizvoda. Ako je na prečnoj strani prikazan simbol X, to znači da rukavice krata od standardne rukavice kako bi se udobnost u potpunosti osigurala, primjerice za odboje radne sastavnice. Noste same proizvode odgovarajuće veličine. Proizvođi koji su prešli ili prešli ograničene će pokrivenosti i neće pružiti optimalnu ravninu zaštite.

PORUKA I PRAVILNO: Uvijek poštunati na suhu i tamnom mjestu u originalnom pakovanju na temperaturi između -10 °C i +30 °C. RUCAVICE NE MOGU UPOVRATNO KORISTITI. Uvijek poštunati na suhu i tamnom mjestu u originalnom pakovanju na temperaturi između -10 °C i +30 °C. RUCAVICE NE MOGU UPOVRATNO KORISTITI.

VJEK TRAJANJE: Zbog prirode materijala ovog proizvoda nije moguće odrediti vrijeme trajanja zabe na kraju njihove upotrebe (mogući izmeniti kožo što to su prilikom upotrebe).

ZBRINAVANJE: Prema lokalnim zakonima o zaštiti okoliša. RUCAVICE SADRŽE GUMA I MOGU UPOVRATNO KORISTITI. Uvijek poštunati na suhu i tamnom mjestu u originalnom pakovanju na temperaturi između -10 °C i +30 °C. RUCAVICE NE MOGU UPOVRATNO KORISTITI.

SADRŽI LATEX DA NE

NAUVIDLA ZA UPORABU - KATEGORIJA II DEKARACIJA ZA SVOBETVENI PRODUKT.

Vinjavimo temeljné prečetke uzakazanih, predi da izložavati tozi deklaraciju za slobetveni proizvod. OPOZORILO! Ta izdelek je namenjen za oblikovanje zaščite, opredeljene v EN 2016:425 o obehzi zaradi uporabe: spojno za navadno uporabo vseh zmogljivosti.

PREPARA I SKLADOVANJE: Ideálne skladajte na suchom a tmavom mieste v originálnom balení pri teplote +10 - +30 °C. Rukavice nepoužívajte, ak máte kožné problémy.